

YASHWANT ARTS

All Types of Sign Board Manufacturer

SAFETY SIGN BOARD

We are manufacturer of Industrial, Construction Safety Sign Board. Also we making the all types of flex board foam board, Acrylic Board & We do the all type of industrial painting under one roof

www.yashwantarts.com yashwanta123@yahoo.in 9767972121 / 8888380814



INDUSTRIAL SAFETY BOARDS

Industrial Painting / Work



Stainless Steel Plates



Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in


YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata



INDUSTRIAL SAFETY BOARDS

LED Signage


















Acrylic/Steel Letter

























Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in

YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata



INDUSTRIAL SANDWICH BOARDS

Acrylic Sandwich Boards








































Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in
YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata

YASHWANT ARTS®

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

How to order a sign from this standard range?

The references for these signs all follow the same 3-part format:

1. The PIC number
2. The size
3. The material (PE, PP, DF, SA)



PIC200EA5PE

- The PIC number in this case is PIC200E
- The size in this case is A5
- The material in this case is laminated polyester

PIC 200 E	PIC 201 E	PIC 209 E	PIC 229 E	PIC 235 E	PIC 202 E
					
No smoking	No naked light	No access for unauthorized persons	No entrance	No mobile phones	No pedestrian access

PIC 204 E	PIC 227 E	PIC 250 E	PIC 251 E	PIC 252 E	PIC 254 E
					
Not drinking water	No parking	Wear eye protection	Wear head protection	Wear ear protection	Wear foot protection

PIC 255 E	PIC 273 E	PIC 256 E	PIC 258 E	PIC 260 E	PIC 265 E
					
Wear hand protection	Wear safety harness	Pedestrians must use this route	This way only	Wear protective clothing	Wear face shield

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

YASHWANT ARTS®

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

Wear gloves



Wear eye protection



Wear ear protection



Wear ear and eye protection



Wear mask



Wear gloves



Wear hard hat



Wear hard hat and ear protection



Wear respiratory equipment



Wear eye protection



Wear eye protection



INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in

YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata

5S BOARD

5S BENEFIT

1S	2S	3S	4S	5S
				
PERFORM SORTING AT WORKPLACE TO IDENTIFY & REMOVE UNWANTED ITEMS FROM WORK PLACE कामाच्या जागेवर नको असलेल्या वस्तू ओळखण्यासाठी आणि काढण्यासाठी वर्गीकरण करा	A PLACE FOR EVERYTHING & EVERYTHING IN ITS PLACE सर्व वस्तू जागेवर ठेवा आणि प्रत्येक वस्तूला जागा द्या	THE AREA IS CLEANED AS THE WORK IS PERFORMED काम चालू असताना आपला भाग स्वच्छ ठेवा	MAINTAIN HIGH STANDARD OF HOUSEKEEPING हाउसकिंपिंगचा चांगला दर्जा ठेवा	5S IS A HABIT AND IS CONTINUALLY IMPROVED 5S ही सवय आहे आणि ती नेहमी सुधारली पाहिजे

1S सॉर्ट (वर्गीकरण करा)



PERFORM SORTING AT WORKPLACE TO IDENTIFY & REMOVE UNWANTED ITEMS FROM WORK PLACE

कामाच्या जागेवर नको असलेल्या वस्तू ओळखण्यासाठी आणि काढण्यासाठी वर्गीकरण करा

2S सेट इन ऑर्डर (सर्व जागेवर ठेवा)



A PLACE FOR EVERYTHING & EVERYTHING IN ITS PLACE

सर्व वस्तू जागेवर ठेवा आणि प्रत्येक वस्तूला जागा द्या

3S शाइन (स्वच्छता)



THE AREA IS CLEANED AS THE WORK IS PERFORMED

काम चालू असताना आपला भाग स्वच्छ ठेवा

4S स्टँडर्डाइज (दर्जेदार)



MAINTAIN HIGH STANDARD OF HOUSEKEEPING

हाउसकिंपिंगचा चांगला दर्जा ठेवा

5S सस्टेन (टिकवून ठेवा)



5S IS A HABIT AND IS CONTINUALLY IMPROVED

5S ही सवय आहे आणि ती नेहमी सुधारली पाहिजे

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

YASHWANT ARTS®

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

Running man left / fire exit

1



6' x 18'
34' x 10'

Fire exit/ running man right

2



6' x 18'
34' x 10'

Running man left / exit

3



6' x 18'
34' x 10'

Exit / running man right

4



6' x 18'
34' x 10'

Running man right / arrow down

5



6' x 18'
34' x 10'

Running man right / arrow up

6



6' x 18'
34' x 10'

Running man right / arrow right

7



6' x 18'
34' x 10'

Arrow left / running man left

8



Running man right symbol

9



6' x 18'
34' x 10'

Running man left symbol

10



6' x 18'
34' x 10'

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

YASHWANT ARTS®

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

Push - vertical Pull - vertical

1



2



Disabled symbol / Safe area

3




4 Safe area




Turn left to open Turn right to open

5



6



In case of emergency break glass bolt to open | In case of fire break glass | Assembly point number | Assembly point letter

7



8



9



10



Emergency assembly point | Emergency assembly point | Fire assembly point | Your fire assembly point is

11



12



13



14



INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

YASHWANT ARTS®

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

Fire extinguisher

1 200 x 250



CO_2

2 200 x 250



Fire hydrant

3 200 x 250



Water extinguisher

4 200 x 250



Fire alarm

5 200 x 250



Dry riser

6 200 x 250



Fire point

7 200 x 250



Fire alarm call point

8 200 x 250



Fire extinguisher

9



Fire hose reel

10



Not for use on electrical fires

11



For use on electrical fires

12



13



14



15



16



INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

Wash hands

150 x 125



Now wash your hands please

2

150 x 125



Waste material

3

150 x 125



Wear seat belts

4

150 x 125



Health and safety at work act 1974

250 x 350



Multi-message No unauthorised access

6

250 x 350



Multi-message Fire action

7

250 x 350



Multi-message First aid


250 x 350



Multi-message Fire action

9

250 x 350



YASHWANT ARTS®

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

1



2



3



4



5



6



7



8




Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in

YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata

YASHWANT ARTS®

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

Emergency Escape & Fire Equipment Signs



Mandatory Signs



Prohibition Signs



Warning Signs



INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in

YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata



INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS


YASHWANT ARTS®

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS


Fire control plan




foam installation




Emergency telephone station




Push button/switch for fire alarm




Foam monitor (gun)




Fire axe




Horn fire alarm




Foam nozzle




Drenching installation




Fire alarm




Foam applicator




Space protected by drenching system




Manually operated call point



Foam valve




Section valves drenching system



Space protected by automatic fire alarm



Foam release station



INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

YASHWANT ARTS®

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS























Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in
YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata

YASHWANT ARTS®

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS











INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS





















Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in
YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

WORK IN PROGRESS

TAKE DIVERSION

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

WORK IN PROGRESS

TAKE DIVERSION

NO PARKING

"सावधान"

PIMPRI CHINCHWAD M. CORPORATION

GO SLOW

पुढे रस्त्यावरील पुलाचे काम चालु आहे कृपया

वाहने सावकाश चालवा

॥ क्षमस्व ॥

M/s. B.K.KHOSE

"सावधान"

PIMPRI CHINCHWAD M. CORPORATION

GO SLOW

पुढे रस्त्यावरील पुलाचे काम चालु आहे कृपया

वाहने सावकाश चालवा

॥ क्षमस्व ॥

M/s. B.K.KHOSE

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

बिजली नगरकडे जाणाऱ्या वाहनांनी

पर्यायी मार्गाचा वापर करावा

"सदर रस्त्याचे काम चालु आहे"

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

M/s. B.K.KHOSE

GOVT. REGD. CONTRACTOR AND CIVIL ENGINEERS

WORK IN PROGRESS

GO SLOW & SAFE

Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in

YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata



Construction
Safety Sign Boards

B G Shirke Const Teach Pvt Ltd

Assembly Point

आपतकालीन इकट्ठा होने की जगह ।

B G Shirke Const Teach Pvt Ltd

Excavation Work In Progress

खुदाई करेने का काम चालू है ।

B G Shirke Const Teach Pvt Ltd

P

PARKING

SHIRKE

DANGER

KEEP BACK !
Deep Excavation

SHIRKE

१८ वर्षांखालील मुलांना काम करण्यास सक्त मनाई आहे

CHILD LABOURS ARE NOT ALLOWED TO WORK

SHIRKE

SAFETY FIRST
KEEP THIS PLACE CLEAN

स्वच्छता ठेवा

SHIRKE

FIRST AID BOX

प्रथमोपचार पेटी

SHIRKE

हेल्मेट घातल्याशिवाय आत प्रवेश करु नये

DO NOT ENTER WITHOUT HELMET

SHIRKE

USE PPE

सुरक्षा साधनोंका इस्तमाल कीजीये

Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in

YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata

YASHWANT ARTS®

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS

Safety Signs A5/A4/A3/A2/A1 Standard Range

Available in All Sizes

Form Sheet (3 mm) Vinyl per Sq. Inch	1.50/-
Form Sheet (5 mm) Vinyl per Sq. Inch	2.00/-
ACP Sheet Vinyl per Sq. Inch	3.50/-

How to order a sign from this standard range?

The references for these signs all follow the same 3-part format:

1. The PIC number
2. The size
3. The material (PE, PP, DF, SA)



PIC200EA5PE

- The PIC number in this case is PIC200E
- The size in this case is A5
- The material in this case is laminated polyester

PIC 200 E	PIC 201 E	PIC 209 E	PIC 229 E	PIC 235 E	PIC 202 E
					
No smoking	No naked light	No access for unauthorized persons	No entrance	No mobile phones	No pedestrian access

PIC 204 E	PIC 227 E	PIC 250 E	PIC 251 E	PIC 252 E	PIC 254 E
					
Not drinking water	No parking	Wear eye protection	Wear head protection	Wear ear protection	Wear foot protection

PIC 255 E	PIC 273 E	PIC 256 E	PIC 258 E	PIC 260 E	PIC 265 E
					
Wear hand protection	Wear safety harness	Pedestrians must use this route	This way only	Wear protective clothing	Wear face shield

INDUSTRIAL SAFETY SIGN AND SYMBOLS




SHIRKE

याद रहे!



घर पर वो आपकी
राह देख रहे है

SHIRKE



सावधान रहिए,
सुरक्षित रहिए ।

SHIRKE

बिजली के तारों का
गलत उपयोग न करें ।


किसी का जीवन
खतरे में पड
सकता है



बिजली के तारों को खिचे नहीं
यह जानलेवा है ।

SHIRKE

Are YOU
protected?



सुरक्षा उपकरणों का
प्रयोग हमेशा करे ।

SHIRKE

SAFETY FIRST

OUR AIM



ZERO ACCIDENT

SHIRKE

ऊचाई पर काम करते समय



सुरक्षा बेल्ट पहनीयें

SHIRKE

मशीन का अगर
रखेंगे ध्यान उत्पादन
में हम देखेंगे कमाल ।



SHIRKE

मत बनो हिरो,
बन जाओगे झिरो ।



SHIRKE

Your Safety
is in
Your Hands



आपकी सुरक्षा
आपके हाथों में हैं ।

Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in

YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata



Construction
Safety Sign Boards



















Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in
YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata

























Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in
YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata



B.G. SHIRKE CONSTRUCTION TECH. PVT. LTD.
VHTPL TCG Project - 1382

Date:

SHIRKE

- Commencement Date 01/09/2017
- Contractual Completion Date 15/06/2019

DAY'S TO GO	ZERO ACCIDENTS DAY'S

B.G.SHIRKE CONSTRUCTION TECHNOLOGY PVT. SHIRKE

४६ वा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह

46 TH NATIONAL SAFETY WEEK

4th TO 10th MARCH 2017

PCMC ROB at Akurdi Project (1347)

LEADERSHIP IN SAFETY AND HEALTH ENHANCES BUSINESS SUSTAINABILITY

सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में नेतृत्व से व्यवसाय में स्थिरता बढती है

OUR MOTO ZERO ACCIDENT











SHIRKE

PIMPARI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION

NAME OF PROJECT	: CONSTRUCTION OF GRADE SEPARATOR AND FLYOVER AT BHAKTI SHAKTI CHOWK, NIGDI
CLIENT	: PIMPARI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION, PIMPARI, PUNE.
CONSULTANT	: STUP CONSULTANTS PVT. LTD.
CONTRACTOR	: B. G. SHIRKE CONST. TECH. PVT. LTD. PUNE
PROJECT COST	: RS. 90.53 CR.
COMPLETION PERIOD (DATE)	: 30 MONTHS (26 DECEMBER 2019)

म्हाडा MHADA

SHIRKE

MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY, PUNE


NAME OF PROJECT	: PROPOSED HOUSING SCHEME FOR MHADA ON S.NO. 126,127 FOR LIG AND MIG TENEMENTS AT TATHAWADE, TAL-DIST-PUNE.
CLIENT	: MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY, PUNE.
CONTRACTOR	: B. G. SHIRKE CONST. TECH. PVT. LTD., PUNE
COMPLETION PERIOD	: 30 MONTHS
TOTAL BUILDINGS	: 6 NOS.
TOTAL TENEMENTS	: 1000 NO.S (700 No's LIG, 300 No's MIG T/S)
NO. OF STOREY'S	: MIG-P+S+23, LIG- P+S+23

Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in

YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata





INDUSTRIAL SAFETY BOARDS


























Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in
YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata























Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in
YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata



INDUSTRIAL SAFETY BOARDS

SHIRKE

ग्राइंडर अपघात के कारन

- ✓ ग्राइंडर के लिए गलत व्हील का प्रयोग करना
- ✓ व्हील या गार्ड की अनुचित बैठाना
- ✓ ग्राइंडर चलाते वक्त लापरवाही बरतना
- ✓ सुरक्षा उपकरण अनुचित पहनना
- ✓ ग्राइंडर का अनुचित उपयोग करना
- ✓ केबल को जमिण पर फैलाना
- ✓ ग्राइंडर के स्विचको बंद ना करके डायरेक्ट मेण स्विच चालू करना
- ✓ ग्राइंडर के व्हील और गार्ड को जानकार व्यक्ती से बिठाए

SHIRKE

स्टील बार कटिंग और बेंडींग मशीन

स्टील बार कटिंग और बेंडींग ऑपरेटर की सुरक्षा

- ✓ प्रशिक्षित, अनुभवी व्यक्ती ही मशीन चलाएं
- ✓ उचित सुरक्षा उपकरण पहनें
- ✓ मशीन का फीडर कार्यक्षम रखें
- ✓ मशीन पर सुरक्षा कवच लगा रखें
- ✓ मशीन चालू रखकर मेंटेनेंस ने बाते ना करे
- ✓ ढीले कपडे, अंगूठी, ब्रेसलेट, कानबाली ना पहने

स्टील बार कटिंग मशीन करे

- ✓ सी.सी.एस. शीट अनुसार बार कटिंग और बेंडींग करिए
- ✓ कटिंग किए हुए बार को उचित तरह रख रखें
- ✓ छोटे बार के तुकडे ठोस जगह में रखें
- ✓ मशीन में क्लिअर असर ले तुरंत अपने सिनियर को खबर करें तुरंत नहीं
- ✓ दुरुपयोग ना करें

स्टील बार कटिंग मशीन अपघात के मुख्य कारण

१. अन-अधिकृत व्यक्ती मशीन चलाना। ४ एक साथ एक से अधिक बार कटिंग और बेंडींग करना।
२. उचित सुरक्षा उपकरण नही पहनना। ५. मशीन के अनुपयुक्त स्थानबाहर न होना।
३. मशीन चालते वक्त मोबाईल पर बोलना। ६. मशीन के केबल के उपर हिल चल पहनना।

SHIRKE

गॅस कटींग सुरक्षा

- ✓ अधिकृत और अनुभवी व्यक्ती ही गॅस कटींग सेट चलाए।
- ✓ उचित सुरक्षा उपकरण पहनिए। मोबाईल ना चलाए,लुब्रकान न करना।
- ✓ व्हाल्व या वेल्डिंग से पहले सुनिश्चित करे कि होज नली के खतरों से सुरक्षित है।
- ✓ गॅस कटींग करते समय नली के सिरों के उपर ध्यान रखींए।
- ✓ ऑक्सीजन और गॅस सिलेंडर को सीधा रखें और उन्हे गिरने से बचाए।
- ✓ टॉर्च जलाने के लिए हमेशा स्पार्क लाईटर का इस्तेमाल करें कभी भी ली का प्रयोग न करें।
- ✓ खाली सीलेंडर्स गॅस सिलेंडरों पर पूरी तरह से दबाव कम करें और बाल्व बंद करें।
- ✓ सिलेंडर को होज और लेंस से दूर रखें।
- ✓ गॅस कटींग करने वाले होज में फ्लश एक्सटींगुशर, फ्लश व्हेकेट, फ्लश बकेट रखिए।
- ✓ हमेशा सुनिश्चित करे कि वेंटिलेशन पर्याप्त है। ज्यादातर गॅस के कारण आग्नी नुकसान हो सकता है।
- ✓ वेल्ड करते समय अपनी जेब में लाईटर या एक छोटीसी सिगरेट भी सिल्फेट का कारण बन सकती है।
- ✓ गॅस कटींग करणे से पहले सर्व पार्सट लेब जरुरी है।

वेल्डींग मशीन सुरक्षा

SHIRKE

- ✓ अधिकृत और अनुभवी व्यक्ती ही गॅस कटींग सेट चलाए।
- ✓ उचित सुरक्षा उपकरण पहिए।मोबाईल ना चलाए,लुब्रकान न करना।
- ✓ विकृत सुरक्षा पर ध्यान रखें मशीन को ओवर रे इ एस सी पी मार्फत केबल जोडे
- ✓ वेल्डींग का काम शुरु करने से पहले सर्व पार्सट लेब जरुरी है।
- ✓ वेल्डींग रॉड गिले या टूटे फूटे होल्डर को ना जोडें।
- ✓ गॅस कटींग करते समय आग के चिंगारी के उपर ध्यान रखींए।
- ✓ व्हाल्व या वेंटिलेशन से पहले सुनिश्चित करे कि होज नली के खतरों से सुरक्षित है।
- ✓ गॅस कटींग करने वाले होज में फ्लश एक्सटींगुशर, फ्लश व्हेकेट, फ्लश बकेट रखिए।
- ✓ वेल्डींग करते समय डिस्प्लेअल चिपे हुए रखें।
- ✓ मशीन के केबल जमीन से २ मीटर उँचे हो किसी जगह पानी में वेल्डींग ना करें।
- ✓ मशीन में कुछ बोघाड आए तो तुरंत आपने सिनियर को खबर करें।
- ✓ वेल्डींग रॉड के वर्षे हुए तुकडे एक जगह जमा करें।
- ✓ काम खतम होने के बाद वेल्डींग रॉड को होल्डर में फसकर मत रखिए।
- ✓ बिजली के केबल मशीन से लंगा पार्सट जोडे।

DANGER
WELDING AREA

वेल्डींग मशीन अपघात के कारण

SHIRKE

- x अन-अधिकृत व्यक्ती व्दारा मशीन चलाना।
- x उचित सुरक्षा उपकरन ना पहनना।
- x केबल एक दुसरे को जोईट करके कनेक्शन करना
- x केबल को जमीन पर फैलाना।
- x ज्वलनशील पदार्थ एवं वस्तु के पास वेल्डींग करना।
- x फायर एक्स्टींगुशर नजदीक न होना।
- x गौले येल्डींग रॉड होल्डर को लगाना।
- x मशीन चलाते वक्त मोबाईल पे बाते करना।
- x गलत तरीकेसे बिजली कनेक्शन देना।

WELDING SAFETY

फॅक्ट्री के अंदर साफ सफाई के नियम

SHIRKE

- ✓ अपनी काम की जगह रोज सुबह और श्याम साफ करें
- ✓ रोजाना काम में न आने वाले सामान,वस्तु उचित स्थार पर रखे या स्टोअर भंडार में जमा करें
- ✓ नट बोल्ट, वायसर,टूल्स जैसे सामान बकेट अथवा ट्रे में रखे
- ✓ बचें हुए ग्राईडर व्हील,वेल्डींग रॉड के तुकडे,खराब नट बोल्ट तथा खराब सुरक्षा उपकरन वापस स्टोअर में जमा करें
- ✓ कॉक्रीट का कचरा पत्रे के ट्रे में रखो
- ✓ लोखंड के तुकडे, तथा मेश जाली के तुकडे स्क्रेप बिन में जमा करें
- ✓ ऑईल में भिगे कपडे उचित जगह जमा करें
- ✓ स्टील बार के टुकडे साईज अनुसार यार्ड में रखींए

SHIRKE

WARNING

CRANE OPERATING OVERHEAD

STAY OUT FROM UNDER SUSPEND LOADS

SHIRKE

OVERHEAD CRANE HAND SIGNALS

SHIRKE

CAUTION

KEEP OUT FROM UNDER CRANE LOADS

SHIRKE

WARNING

Overhead Crane.
Crush Hazard.
Stay Out From Under Overhead Crane Loads

Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in

YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata



INDUSTRIAL SAFETY BOARDS













Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in
YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata



SHIRKE®

DANGER

	STORAGE AREA FLAMMABLE MATERIAL
	NO SMOKING
	NO MOBILE
	SWITCH OFF ENGINE

SHIRKE®

SCRAP YARD

SHIRKE®

Fire Extinguisher

SHIRKE®

YELLOW

LABOUR

SHIRKE®

WHITE

ENGINEER / SUPERVISOR

SHIRKE®

GREEN

SAFETY OFFICER

SHIRKE®

BLUE

CRANE OPERATOR / FOREM

SHIRKE®

RED

ELECTRICIAN WIREMAN

First Aid Box

प्रथमोपचार पेटी

Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in

YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata

DAILY MANAGEMENT BOARD







Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in

YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata

DAILY MANAGEMENT BOARD





Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in
YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata

DAILY MANAGEMENT BOARD





Call on: 9767972121 | Email: yashwanta123@yahoo.in
YASHWANT ARTS
Kalewadi Phata

WE ARE EXPERTS IN

Through our commitment to quality, constant innovation and respect for the planet, we aim to exceed expectations and be rewarded with a smile. We will meet challenging goals by engaging the talent and passion of people, who believe there is always a better way

- LED Signages | Acrylic Display Boards
- Frontlit / Backlit Flex Boards / Foam Boards
- Solvant / Eco-solvant & One way vision Printing
- Aluminium Standee / Sandwich Board
- Number Plates / Name Plates / SS Plates
- Industrial & Construction Safety Sign Board
- Industrial Stationary like DBM, Folders
- All Type of Industrial Painting
- Gang way Painting
- All type of Radium work
- Graphic Designing

Office Address:

Shop No. 1, Barane Complex, Near Karad Bank, Kalewadi Phata, Pune, Maharashtra - 411017

Contact on:

+(91) 9767972121 | 8888380814

Email:

yashwanta123@yahoo.in

Visit us at:

www.yashwantarts.com


PROJECT AT GLANCE




















OUR CLIENTS

EMERSON

varroc

LEONI
Wiring Systems (Pune) Pvt. Ltd.

DREAM PLAST

SmarTek21
ACCELERATE YOUR ENTERPRISE

ENVICARE
Technologies Pvt.Ltd.

TATA
TATA TECHNOLOGIES

TATA DLT

FICOSA

mcci

SANDVIK
Coromant

IMARTICUS
LEARNING

SHIRKE

M/s. B.K.KHOSE
GOVT. REGD. CONTRACTOR AND CIVIL ENGINEERS

Landbreeze

ZEECO INDIA

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTS

- सुरक्षा हेलमेट
- कान के उपकरण
- शरीर आवरण
- सुरक्षा चश्मे
- हाथो के दस्ताने
- सुरक्षा जुते

हमेशा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करे



ZEECO | REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

SAFETY

IS A FULL TIME JOB



सुरक्षा पूर्णकालिक काम है,
इसे अंशकालिक काम ना बनाए।

ZEECO | REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

Speed Limit

15
KMPH

DRIVE SLOW

ZEECO INDIA

RESTRICTED AREA



NO ENTRY
BEYOND THIS
POINT UNLESS
AUTHORIZED

ZEECO | REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

फोर्कलिफ्ट का उपयोग



www.posterkart.in

भार कम रखो और गति धीमी रखो ।

ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA



ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

Emergency Contact Details

Internal Contacts

Sr. No.	Department	Name of Person	Contact Details	Extension No.
1	Stores	Mr. Prashant Dhamale	8208174134	458
		Mr. Ajay Sharma	9737702619	
		Mr. Vinayak Jadhav	7030183479	
2	Safety	Mr. Sudhir Mane	8805013897	463
3	Security	Mr. Awadhesh Dubey	7800917808	499
4	Admin	Mr. Sudhir Sharma	9972262880	460
5	Plant Head	Mr. Eldose P	9727740459	450

External Contacts

Sr. No.	Department		SOS Ext. No.	Direct Contact
1	Ambulance		102 / 108	9689392233
2	Police Station		100	025026271433
3	Fire Fighting Station		101	9822321684
4	Covid 19 Helpline		1075	-
5	Blood Bank		104	-
6	MSEB	• Manor • Wada • Palghar	-	7875760894 7875760684 7875760871

ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA




Work Safely

Your family is waiting for you at home

ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

उठाने के तरीकों



गलत रास्ता ! सही रास्ता !

ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

कार्यस्थल अव्यवस्था दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती है




क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखें

ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA





गैस सिलिन्डरों को व्यवस्थित ढंग से संग्रह कीजिये।

ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

दुर्घटनाओं की 3 कारणों



इस तरह के जवाबों को रोकिए, और चुनौतियों का सामना करें।

ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

सावधानी में ही बचाव है




सावधानी हटी -दुर्घटना घटी

ZEECO | REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

काम चलाऊ इन्तज़ाम





दुर्घटना को पैगाम

ZEECO | REDEFINING COMBUSTION


ZEECO INDIA


Crane safety



- Conduct a visual inspection of the equipment, site conditions and potential hazards
- Ensure the stability zone of the equipment and stabilizers are fully deployed
- Check the rigging

- Ensure all personnel is a safe distance from the equipment, the loads and any other objects within the lift zone and its perimeters





- Ensure loads to be lifted are within the crane's capacity per the owner's manual

ZEECO | REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

बोझ उठाने से पहले उसके वजनानुसार "लिफ्टींग टेक्ल" की क्षमता को सुनिश्चित करे



ZEECO | REDEFINING COMBUSTION


ZEECO INDIA

मशीन हंमेशा सुरक्षित होते है।



जब हम सुरक्षा नियमों का पालन करें ।


ZEECO INDIA



Green Earth Wire

Red Live Wire

Blue Neutral Wire



ZEECO INDIA


Protect Yourself from Hand Tool Hazards




ZEECO INDIA

अग्निशामक यंत्र की


P पिन खींचो Pull




A लक्ष्य साधो Aim



S हैन्डल दबाओ Sqeeze



S आग पर छिड़को Swipe



आग को हराओ

ZEECO INDIA

मशीन को गार्ड लगा कर ही चलायें



गार्ड मशीन की नहीं,
आप की सुरक्षा के लिये है।

ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

सुरक्षा प्रथम

अच्छी
साफ
सफाई

एक सुरक्षित
कार्यस्थल की
चाबी है।



यह हर एक की
जिम्मेदारी है।

ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

Artificial Respiration

1



Make sure the airway is clear and remove any obstructing substance.

2



Place one hand under his neck. Lift up on neck and partially tilt the head back.

3



Pull his chin upward. Place your mouth firmly over the victims open mouth, pinch his nostrils shut, and blow hard enough to make his chest rise.

4



Check Neck for a pulse.

5



Apply Cardiopulmonary Resuscitation

Repeat the procedure until the victim begins to breath.

ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

पॉलिस्टर वेबींग स्लिंग ची सुरक्षित वजन उचलण्याची क्षमता.



व्हर्टिकल	चोकर	बास्केट 90°	बास्केट 60°	बास्केट 45°	बास्केट 30°
१ टन	०.७५ टन	२ टन	१.७ टन	१.४ टन	१ टन
१० टन	७.५ टन	२० टन	१७ टन	१४ टन	१० टन

व्हर्टिकल हिच :- जर व्हर्टिकल हिच १० टन लोड सहन करत असेल तर :

१) चोकर हिच ही, व्हर्टिकल हिच पेक्षा २५% लोड कमी सहन करू शकेल. (उदा: ७.५ टन लोड)

२) बास्केट हिच ज्याचा अँगल ९० अंश असेल तो व्हर्टिकल हिच पेक्षा दुप्पट जास्त लोड सहन करू शकेल. (उदा: २० टन लोड)

३) बास्केट हिच ज्याचा अँगल ६० अंश असेल तो व्हर्टिकल हिच पेक्षा ७०% जास्त लोड सहन करू शकेल. (उदा: १७ टन लोड)

४) बास्केट हिच ज्याचा अँगल ४५ अंश असेल तो व्हर्टिकल हिच पेक्षा ४०% जास्त लोड सहन करू शकेल. (उदा: १४ टन लोड)

५) बास्केट हिच ज्याचा अँगल ३० अंश असेल तो व्हर्टिकल हिच एवढा लोड सहन करू शकेल. (उदा: १० टन लोड)

पॉलीस्टर वेबींग स्लिंग

(पॉलीस्टर बेबींग वापरण्यापुर्वी खालील बाबीं ची खात्री करावी)




ZEECO I REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA


चैन स्लिंग

चैन स्लिंग बद्दल घ्यावयाची काळजी :-



१) मटेरियल उचलायला साधारण चैन चा वापर करू नये.
२) ज्या चैन ला पीळ पडलेली असेल अशा चैन चा वापर करू नये.
३) जी चैन वाकलेली असेल तर तिला परत नॉर्मल शेप मध्ये आणण्यासाठी हातोड्याचा वापर करू नये.
४) चैन स्लिंग ची कनेक्टेड लिंक हि वाकलेली आहे कि नाही किंवा पिळ गेलेली आहे का नाही याची तपासणी करावी.
५) चैन स्लिंग गंजलेली आहे कि नाही याची दररोज तपासणी करावी.
६) चैन स्लिंगला भेगा पडलेल्या आहेत कि नाही याची दररोज तपासणी करावी.
७) महाराष्ट्र फॅक्टरी रूल १९६३, फॉर्म नं. ११ प्रमाणितच चैन स्लिंग वापरावे.

वजन उचलताना स्लींग मधील कोनामुळे होणारा स्लिंगच्या ताकती मधील बदल




वजनाची टक्केवारी व जास्तीत जास्त वजन उचलण्याची स्लींगची ताकत दर्शविली आहे.

100% ← जॉबचे वजन

ZEECO INDIA

क्रेन हुकच्या क्षमतेवर होणारे परिणाम.




१००% लोड सहन करू शकतो.	८५% लोड सहन करू शकतो.	८०% लोड सहन करू शकतो.	७०% लोड सहन करू शकतो.	४०% लोड सहन करू शकतो.

100% ⟷ **40%**

१) जर लोड हुकच्या मध्यभागी केंद्रित केलेला असेल तर हुक १००% लोड सहन करू शकतो.
उदाहरण : जर लोड १० टन चा असेल तर हुक १००% म्हणजेच १० टन लोड सहन करू शकतो.
२) जर लोड हुकच्या टीप वर केंद्रित केलेला असेल तर हुक ४०% लोड सहन करू शकतो.
उदाहरण : जर लोड १० टन असेल तर हुक ४०% म्हणजेच ४ टन लोड सहन करू खकतो.

शॅकल हाताळताना घ्यावयाची दक्षता.




शॅकल बद्दल घ्यावयाची दक्षता :

१) शॅकल पिन बदलून बोल्ट चा कधीही वापर करू नये, कारण लोड बोल्ट ला बेंड करू शकतो.
२) पिन पुर्णपणे लॉक असल्याची काळजी घेणे
३) उचलण्याच्या वेळेस, शॅकल एका बाजूला वाकलेले नसावे.
३) उचलण्याच्या वेळेस, शॅकल पिन नेहमी जोडली गेली असली पाहिजे.
४) हुक सोबत शॅकल पिन नेहमी जोडली गेली असली पाहिजे.
५) शॅकल ला मध्यभागी केंद्रित करण्यासाठी वॉशर चा वापर करावा.
६) शॅकल ची झिज झाली आहे कि नाही याची खात्री करावी.
७) लोड उचलण्या पुर्वी शॅकल ला भेगा पडल्या आहेत कि नाही याची खात्री घ्यावी.
८) पिन शॅकलमध्ये पूर्णपणे घट्ट बसली आहे कि नाही याची खात्री करावी.
९) शॅकल हा फक्त स्क्रू पिन, राऊंड पिन बरोबरच वापरावा, कॉटर पिन चा उपयोग करू नये.
१०) महाराष्ट्र फॅक्टरी रूल १९६३, फॉर्म नं. ११ प्रमाणितच शॅकल वापरावे.

ZEECO INDIA


वायर रोप स्लिंग



वायर रोप बद्दल घ्यावयाची काळजी :-

१) जर वायर रोप स्लिंग च्या वायर तुटलेल्या असतील तर ती वायर रोप स्लिंग वापरू नये.
२) जर वायर रोप स्लिंग चा व्यास (डायमीटर) मुळ व्यासापेक्षा १०% व्यास कमी झालेला असेल तर ती वायर रोप स्लिंग वापरू नये.
३) योग्य जॉबसाठी आवश्यक आहे तीच वायर रोप स्लिंग वापरावी.
४) खराब झालेली वायर रोप कधीही वापरू नये.
५) वायर रोप स्लिंग ची दररोज तपासणी करणे गरजेचे आहे.
६) जर एका पेक्षा जास्त वायर रोप स्लिंग वापरायच्या असतील तर त्या स्लिंग्स मधला अँगल योग्य ठेवावा.
७) महाराष्ट्र फॅक्टरी रूल १९६३, फॉर्म नं. ११ प्रमाणितच वायर रोप वापरावी.

वजन उचलताना स्लींग मधील कोनामुळे होणारा स्लिंगच्या ताकती मधील बदल



वजनाची टक्केवारी व जास्तीत जास्त वजन उचलण्याची स्लींगची ताकत दर्शविली आहे.

100% ← जॉबचे वजन

ZEECO INDIA

अरे जनाब, आप नही हो सुपरमॅन, जरा सुरक्षा पर रखो ध्यान।



ZEECO INDIA

नेत्र सुरक्षा



आप अपनी नेत्रों को महत्व देते तो इनका सुरक्षा ज़रूर करना।

ZEECO | REDEFINING COMBUSTION

ZEECO INDIA

पोर्टेबल ग्राइंडिंग वापरताना पाळावयाची सुरक्षितता



अयोग्य पध्दत




योग्य पध्दत

- सेफ्टी गॉगल न घालता ग्राइंडींग करणे
- गॉगल वरती फेस शिल्ड न घालणे
- सैल कपडे घालुन काम करणे
- वेल्डींग हेल्मेट घालुन काम करणे

- ग्राइंडींगचे काम करताना गॉगल घालणे
- गॉगल वरती फेस शिल्ड घालुन काम चालु करणे
- टाईट फिटींग कपडे व हाफ बाह्यांचे शर्ट घालणे

डोळ्यामध्ये बर्र जावू शकते



मोठा अपघात होऊ शकतो



ZEECO | REDEFINING COMBUSTION